




Připojení nářadí Caliper

Prípojenie tvojho posuvného meradla


Свързване на вашия шублер



Pomocí přiloženého nástroje otevři oddíl pro baterii a vlož ji dovnitř.

Pomocou priloženého nástroja otvor priehradku na batérie a vlož batériu.


Използвайте предоставения инструмент за батерии, за да отворите отделението за батерии и да поставите батерия.



**Zapni Caliper v blízkosti Shaper Origin nebo počítače.**

**Zapni posuvné meradlo, keď stojíš v blízkosti zariadenia Shaper Origin alebo počítača.**

**Включете шублера, докато стоите близо до Shaper Origin или до компютъра си.**



**Stiskni a podrž horní tlačítko po dobu 4 sekund, dokud se na obrazovce neobjeví blikající ikona.**

**Stlač a podrž horné tlačidlo na 4 sekundy, kým sa na obrazovke nezobrazí blikajúca ikona.**

**Натиснете и задръжте горния бутона за 4 секунди, докато на екрана се появи мигаща икона.**



Připojení k Shaper Origin

P 06 - 09

Pripojenie na Shaper Origin

Свързване с Shaper Origin



Připojení k počítači

P 10 - 11

Pripojenie na tvoj počítač

Свързване с вашия компютър




Návod k připojení

Pomocník pripojením

Помощ за свързване

[shapertools.com/  
calipers-help](http://shapertools.com/calipers-help)

# SHAPER | ORIGIN




**Přesné ruční frézování. Pracuj  
s bezkonkurenční přesností,  
flexibilitou a efektivitou.**

**Ručné presné frézovanie. Pracuj  
s bezkonkurenčnou presnosťou,  
flexibilitou a efektivitou.**

**Ръчно прецизно фрезоване.  
Работете с несравнима точност,  
гъвкавост и ефективност.**




[shapertools.com/origin](http://shapertools.com/origin)



**Zapni Origin a ujisti se, že je spuštěna nejnovější aktualizace systému.**

**Zapni Origin a skontroluj, či je v ňom nainštalovaná najnovšia aktualizácia systému.**


**Включете Origin и се уверете, че започва да изпълнява най-новата актуализация на системата.**



**Jdi do nabídky nastavení Origin a v seznamu klepni na Připojené nářadí.**

**Prejdì do ponuky Nastavenia Originu a v zozname klikni na Connected Tools (Pripojené nástroje).**

**Отидете в менюто с настройки на Origin и щракнете върху Свързани инструменти в списъка.**



**Po výzve pripoj náradí Caliper k Origin.**

**Po zobrazení výzvy pripoj posuvné meradlo k zariadeniu Origin.**


**Свържете шублера с Origin, когато бъдете подканени.**



Připojení k počítači

Pripojenie na tvoj počítač

Свързване с вашия компютър




Zapni Bluetooth®. Počkej, až se Shaper Caliper objeví na seznamu nalezených zařízení, a klepni na Připojit.

Zapni Bluetooth®. Počkaj, kým sa Shaper Caliper (Posuvné meradlo Shaper) neobjaví v zozname nájdených zariadení a kliknutím ho pripoj.

Включете Bluetooth®. Изчакайте шублера Shaper да се появи в списъка с открыти устройства и щракнете върху „Свързване“.

## Rozhraní · Rozhranie · Интерфейс



- 1 Stisknutím se zapne,  
Stisknutím se vynuluje měření,  
Stisknutím a podržením (3 s) se vypne

Stlačením zapni.

Stlačením vynuluji nameraný údaj.

Stlačením a podržaním (3 s) vypni

Натиснете за включване,


Натиснете, за да настроите измерването  
на нула,

Натиснете и задръжте (3 сек) за  
изключване

## Rozhraní · Rozhranie · Интерфейс

- 2** Stisknutím se změní formát zobrazení jednotky  
Stlačením zmeň formát zobrazovanej jednotky  
Натиснете, за да промените формата на дисплея за мерните единици
  
- 3** Stisknutím a podržením (4 s) se připojí k zařízení,  
Stisknutím se odešle měření do zařízení,  
Stisknutím a podržením (4 s) se odpojí od zařízení,  
  
Stlačením a podržaním (4 s) ho pripoj k zariadeniu  
Stlačením odošli nameraný údaj do zariadenia.  
Stlačením a podržaním (4 s) ho odpoj od zariadenia  
  
Натиснете и задръжте (4 сек.), за да се свържете с устройството,  
Натиснете, за да изпратите измерването към устройството,  
Натиснете и задръжте (4 сек.), за да прекъснете връзката с устройството

## Rozhraní · Rozhranie · Интерфейс



Žádná ikona: Bluetooth vypnuto

Žiadna ikona: Bluetooth je vypnutý

Няма икона: Bluetooth е изключен



Blikající ikona: Připraveno k připojení

Blikajúca ikona: pripravené na  
pripojenie


Мигаща икона: Готово за свързване



Svítící ikona: Připojeno k zařízení

Svetiaca ikona: pripojené k zariadeniu

Постоянна икона: Свързано  
с устройството



**Úložný prostor pod hloubkovým dorazem slouží k uložení nástroje a náhradní baterie.**

**Na uloženie nástroja na batériu a náhradnej batérie použi odkladaciu priečinku pod hĺbkovým dorazom.**

**Използвайте отделението за съхранение под ограничителя на дълбочината, за да съхранявате инструмента за батерии и резервната батерия.**



S H Δ P E R