




Koble til skyvelæret

Työntömitan yhdistäminen


A tolómérő csatlakoztatása



Bruk det medfølgende verktøyet til å åpne batterirommet og sette inn et batteri.

Avaa paristolokero mukana toimitetulla pariston asennustyökalulla ja aseta paristo paikalleen.


A mellékelt szerszámmal nyisd ki az elemtartót, és helyezd be az elemet.



**Slå på skyvelæret mens du er i nærheten av
Shaper Origin eller datamaskinen.**

**Kytke työntömitta päälle seisoessasi Shaper
Originin tai tietokoneesi läheellä.**

**Kapcsold be a Shaper Origin vagy a számítógép
közelében elhelyezkedő tolómérőt.**



Trykk og hold den øverste knappen i fire sekunder til du ser et blinkende ikon på skjermen.

Pidä yläpainiketta painettuna 4 sekunnin ajan, kunnes näet vilkkuvan kuvakkeen näytöllä.

Nyomd meg és tartsd lenyomva a felső gombot 4 másodpercig, amíg a képernyőn villogó ikon nem jelenik meg.



Koble til Shaper Origin

P 06 - 09

Yhdistä Shaper Originiin

Csatlakoztasd a Shaper Originhoz



Koble til datamaskinen

P 10 - 11

Yhdistä tietokoneeseen

Csatlakoztasd a számítógéphez




Hjelp til tilkobling

Ohjeita yhdistämiseen

Segítség a csatlakoztatáshoz

[shapertools.com/
calipers-help](http://shapertools.com/calipers-help)

SHAPER | ORIGIN




Håndholdt CNC-fresing. Arbeid med uovertruffen nøyaktighet, fleksibilitet og effektivitet.

Käsin ohjattava tarkkuusjyrsintä. Työskentele ylivertaisen tarkasti, joustavasti ja tehokkaasti.

Kézi vezérlésű CNC-marás. Végezd munkád rendkívüli precizitással, rugalmassággal és hatékonyssággal.




shapertools.com/origin



Slå på Origin og se til at den kjører den siste systemoppdateringen.

Kytke Origin päälle ja varmista, että siinä on uusin järjestelmäpäivitys.


Kapcsold be az Origint, és győződj meg róla, hogy a legújabb rendszerverzió fut-e rajta.



Gå til innstillingene for Origins og klikk på
Tilkoblede verktøy.

Siirry Originin Asetukset-valikkoon ja napsauta
luettelon kohtaa Yhdistetyt työkalut.

Menj az Origin Beállítások menüjébe, és
kattints a listában a Csatlakoztatott eszközök
menüpontra.



Koble skyvelæret til Origin når du blir bedt om det.

Kun ohjelma kehottaa, yhdistää työntömitta Originiin.


Csatlakoztasd a tolómérőt az Originhoz az erre való felszólítás esetén.



Koble til datamaskinen

Yhdistä tietokoneeseen

Csatlakoztasd a számítógéphez




Slå på Bluetooth®. Vent til Shaper skyvelære vises på listen over oppdagede enheter, og klikk på koble til.

Kytke Bluetooth® päälle. Odota, kunnes Shaper-työntömitta näkyy tunnistettujen laitteiden luettelossa, ja napsauta kohtaa Yhdistää.

Kapcsold be a Bluetooth®-t. Várj, míg a Shaper tolómérő megjelenik a felismert készülékek listájában és kattints a csatlakoztatásra.

Grensesnitt · Käyttöliittymä · Interfész



1 Trykk for å slå på,

Trykk for å stille målingen på null,

Trykk og hold (3 sek) for å slå av

Paina kytkeäksesi päälle,

Paina nollataksesi mittauksen,

Paina pitkään (3 sek.) kytkeäksesi pois päältä

Nyomd meg a bekapcsoláshoz,

Nyomd meg a mérés nullára állításához,

Nyomd meg és tartsd nyomva


(3 másodpercig) a kikapcsoláshoz

- 2 Trykk for å endre enhetsvisningsformat**
Paina vaihtaaksesi yksikön näyttömuotoa
Nyomd meg az egységmegjelenítés
formátumának megváltoztatásához

- 3 Trykk og hold (4 sek) for å koble til enheten,**
Trykk for å sende målingen til enheten,
Trykk og hold (4 sek) for å koble fra enheten,

Pidä (4 sek.) painettuna muodostaaksesi
yhteyden laitteeseen,
Paina lähetääksesi mittaustuloksen
laitteeseen
Pidä (4 sek.) painettuna katkaistaksesi
yhteyden laitteeseen

Nyomd meg és tartsd lenyomva
(4 másodpercig) a készülékkel való
csatlakoztatáshoz,
Nyomd meg a mérés készülékre való
küldéséhez,
Nyomd meg és tartsd lenyomva
(4 másodpercig) a készülékről való
leválasztáshoz



Intet ikon: Bluetooth av

Ei kuvaketta: Bluetooth pois päältä

Nincs ikon: A Bluetooth ki van kapcsolva



Blinkende ikon: Klar for tilkobling

Vilkkuva kuvake: Valmis yhdistämiseen


Villogó ikon: Készen áll a csatlakozásra



Fast lysende ikon: Koblet til enheten

**Jatkuvasti näkyvä kuvake: Yhteydessä
laitteeseen**

**Állandóan világító ikon: Csatlakoztatva
van a készülékhez**



**Bruk oppbevaringsrommet under
dybdeanlegget til å oppbevare batteriverktøy
og reservebatteri.**

**Käytä syvyysrajoittimen alla olevaa
säilytyslokeroa pariston asennustyökalun ja
varapariston säilyttämiseen.**

**Használd a mélységütköző alatt található
tárolórekeszt az akkumulátoros szerszám és
a tartalék akkumulátor tárolására.**



S H Δ P E R