

Stručný návod

Stručný návod

Кратко ръководство

Vítej

Srdečně blahopřejeme k zakoupení Shaper Plate! Než začneš frézovat, udělej si chvilku času a přečti si tento stručný návod a příslušné bezpečnostní pokyny.

Vítame ňa

Blaželáme ti k zakúpeniu šablóny Shaper Plate! Skôr než začneš s frézovaním, nájdzi si zopár minút a prečítaj si tento stručný návod a príslušné bezpečnostné informácie.

Добре дошли

Поздравления за закупуването на Shaper Plate! Преди да започнеш с фрезоването си отдели момент да прочетеш настоящото кратко ръководство, както и насоките за безопасност към него.

Kompletní návod k obsluze pro Plate

Celý návod na používanie šablóny Plate

Пълно потребителско ръководство за Plate



shapertools.com/plate-manual

Tento stručný návod obsahuje základní pokyny k používání Plate.

Podrobný návod k obsluze se vsemi informacemi najdeš pod výše uvedeným odkazem.


V tomto stručnom návode nájdeš základné pokyny na používanie šablóny Plate. Podrobný návod na používanie so všetkými informáciami nájdeš na vyššie uvedenom odkaze.

В настоящото кратко ръководство ще се запознаеш с основните инструкции за използване на Plate. Можеш да намериш пълното ръководство с всичката необходима информация на линка по-горе.


Co je součástí

Čo je súčasťou

Какво вклjučва комплекта



Shaper Plate



Svěrky

Zvierky


Стяги



Polohovací kolík pro systém 32

Polohovací kolík pre Systém 32

Щифт за позициониране на System 32



Opěrné nožičky


Podporné nohy

Опорни крачета

Přehled - horní strana

Prehľad - horná strana


Преглед - лице



Přehled - frézovací prostor

Prehľad - oblasť frézovania

Преглед - зона за фрезоване



Přehled - spodní strana


Prehľad - dolná strana

Преглед - гръб

Protiskluzová podložka •

Protišmyková podložka

Подложка против плъзгане



• Zajištění předního doraz

Blokovanie pre predný doraz

Заключващ механизъм за
предния ограничител

Přehled - svěrky


Prehľad - zvierky

Преглед - стяги

Adaptér pro Plate •

Adaptér pre šablónu

Адаптер за Plate



Rozpětí 60 mm •


Prečnievanie 60 mm

Радиус от 60 mm

Hlavice s ochrannou krytkou

Hlava s ochranným uzáverom

Глава с предпазна капачка



• Držadlo


Rukoväť

Дръжка

Příklady pro vyrovnání na obrobku

Príklady zarovnania na obrobkoch


Примери за подравняване на детайли



Použij přední doraz pro vyrovnání Plate rovnoběžně s přední hranou obrobku.

Pomocou predného dorazu zarovnaj šablónu rovnobežne s predným okrajom obrobku.


Използвай предния ограничител, за да подравниш Plate успоредно на ръб на твоя детайл.



Použij zaměřovací kříž pro vyrovnání Plate na libovoľném označeném miestě obrobku.

Pomocou nitkového kríža zarovnaj šablónu s ľubovoľnou značkou na obrobku.


Използвай мерника, за да подравниш Plate към всяка маркировка върху твоя детайл.



Vyrovnej Plate pomocí bočních dorazů a zaměřovacího kríže kolmo ke hraně obrobku.

Pomocou bočních dorazov a nitkového kríža zarovnaj šablónu kolmo na okraj obrobku.

Подравни Plate перпендикулярно на ръба на твоя детайл, като използваш страничните ограничители и мерника.



Použij přední doraz a boční dorazy pro vyrovnání Plate v rohu obrobku.


Pomocou predného dorazu a bočných dorazov zarovnaj šablónu s rohom obrobku.

Използвай предния и страничните ограничители, за да подравниш Plate към ъгъла на твоя детайл.

Rozměry frézovacího prostoru

Rozmery oblasti frézovania

Размери на зоната за фрезоване




mm

Reference ve frézovacím prostoru

Oblasť frézovania - referenčné hodnoty


Референции на зоната за фрезоване



Snímací body

Snímacie body

Точки на сканиране



Ve frézovacím prostoru Plate existují tři snímací body. Sejmi tyto body pomocí Origin pro vytvoření rastru s nulovým bodem uprostřed frézovacího prostoru Plate.

V oblasti frézovania na šablóne sú tri snímacie body. Nasnímaj tieto body pomocou nástroja Origin, aby sa vytvorila mriežka s nulovým bodom v strede oblasti frézovania na šablóne.


Има три точки на сканиране в зоната за фрезоване на Plate.

Сканирай тези точки с Origin, за да се създаде мрежа с нулева точка в центъра на зоната на фрезоване на Plate.

Referenční body rastru

Referenčné body mriežky

Референтни точки на мрежата



Po vytvoření rastru pomocí Origin zadej souřadnice X/Y pro umístění nákresů na jeden z 6 referenčních bodů desky.


Po vytvorení mriežky pomocou nástroja Origin definuj súradnice X/Y, aby si mohol umiestniť návrhy do jedného zo 6 referenčných bodov šablóny.

След като създадеш мрежа с Origin, определяш координатите X/Y, за да позиционираш проектите си в една от шестте референтни точки на Plate.

Z-Touch s Origin

Z-Touch s nástrojom Origin

Z-Touch c Origin



Pro dosažení nejlepších výsledků frézování udělej Z-Touch na povrchu obrobku ve frézovacím prostoru Plate. Neprováděj Z-Touch na povrchu Plate.


Najlepšie výsledky frézovania dosiahneš dotykom Z-Touch na povrchu obrobku v oblasti frézovania na šablóne. Nevykonávaj dotyk Z-Touch na povrchu šablóny.

Постави Z-Touch върху повърхността на твоя детайл в зоната на фрезоване на Plate за най-добри резултати от фрезоване. Не прекарвай Z-Touch през повърхността на Plate.

Použití předního dorazu

Použitie predného dorazu

Употреба на предния ограничител



Vysuň přední doraz tím, že stiskneš dopředu zástrčku na spodní straně desky Plate. Stiskni odjišťovací tlačítko na horní straně desky Plate pro opětovné zasunutí předního dorazu.


Vysuň predný doraz tak, že zatlačíš západku na spodnej strane šablóny dopredu. Po stlačení odblokovacieho tlačidla na hornej strane šablóny sa predný doraz zasunie naspäť.

Издърпай предния ограничител, като натиснеш отключващия механизъм от долната страна на Plate. Натисни бутона за освобождаване в горната част на Plate, за да прибереш обратно предния ограничител.

Použití zaměřovacího kříže

Použitie nitkového kríža

Употреба на мерника



Vysuň zaměřovací kříž tím, že ho přetáhneš až nadoraz dolů.

Před frézováním ho bezpodmínečně opět zasuň zpět.


Vysuň nitkový kríž potahnutím nadol, kým nezacvakne. Pred frézovaním ho nezabudni zasunúť späť.

Издърпай мерника надолу, докато не щракне. Не забравяй да го прибереш обратно преди фрезоване.

Použití bočních dorazů

Použitie bočných dorazov

Употреба на страничните ограничители



Vysuň boční dorazy tím, že je stiskneš dolů. Znovu je zasuň tím, že je opatrne zatáhneš nahoru.

Vysuň bočné dorazy zatlačením nadol. Naspať ich zasunieš tak, že ich opatrne potiahneš nahor.

Издърпай страничните ограничители, като ги натиснеш надолу.
Върни ги обратно, като леко ги придърпаш нагоре.

Použití svěrek

Použitie zvierok

Употреба на стягите



Svěrky používej pro upevnění Plate na obrobek. Svěrky nasad' do upínacího bodu a vyrovnej je kolmo k hraně obrobku.

Pomocou zvierok upevni šablónu k obrobku. Vlož zvierky do upínacieho bodu a zarovnaj ich kolmo na okraj obrobku.







Използвай стягите, за да прикрепиш Plate към твоя детайл.

Постави стягите в точка на затягане и ги подравни перпендикулярно на твоя детайл.

Pomůcka pro upínání

Pomoc pri upínaní

Помощ при затягивании



Umístění systému 32 pro řadu otvorů

Systém 32 - nastavenie rozstupov otvorov

Позициониране на разстояние между
отворите за System 32




Plate lze používat ve spojení s dodaným kolíkem systému 32 pro výrobu řad otvorů s minimální vzdáleností 32 mm. Více informací najdeš v on-line návodu k obsluze.


Šablóna sa dá použiť v spojení s priloženým kolíkom Systému 32, pomocou ktorého je možné vytvoriť otvory v rade so stredovou vzdialenosťou 32 mm. Viac informácií nájdeš v online návode na používanie.

Plate може да се използва с вклучения щифт на System 32, за да се постави линия за пробиване с двойно разстояние от 32 mm. Научи повече в онлайн ръководството на потребителя.

Specifikace vzdálenosti otvorů pro systém 32

Špecifikácia rozstupu otvorov pre Systém 32

Разстояние между отворите за System 32



|* mm *

Použití opěrných nožiček

Použitie podporných nôh

Употреба на опорните крачета




Plate může být nestabilní, když přečnívá přes hranu obrobku. Použij opěrné nožičky pro podepření rohů Plate na podkladu.


Ak šablóna presahuje cez okraj obrobku, môže byť nestabilná. Podporné nohy slúžia na podopretie rohov šablóny na podklade.

Plate може да стане нестабилен, когато надвисне над ръба на детайла. Използвай опорните крачета, за да поддържаш ъглите на Plate на твоята основа.

Vzdálenost otvorů bočních lišt

Rozostup otvorov - bočná lišta


Разстояние между отворите на страничните релси



Kontrola překážek před frézováním

Kontrola prekážok pred frézovaním

Провери за препятствия преди фрезоване



Zajistí, aby se v prostoru frézování nenacházely žádné překážky, jako zaměřovací kříž a přední doraz, které by se mohly při práci s Origin dostat do kontaktu s frézou.


Uistí sa, že sa v oblasti frézovania nenachádzajú žiadne prekážky, ktoré by mohli prísť do kontaktu s frézou pri práci s nástrojom Origin, napr. nitkový kríž a predný doraz.

Увери се, че в зоната за фрезоване няма препятствия като мерника и предния ограничител, които биха направили контакт с фрезата по време на работа с Origin.

Obecná údržba

Bežná starostlivosť

Обща грижа



Vysavačem pravidelně odstraňuj prach a nečistoty z přístupných mechanismů desky Plate.


Pomocou vysávača pravidelne одстраňуй прах и нечистоти от приступните механизми на Plate.

Използвай прахосмукачка, за да почистваш редовно праха и мръсотията от достъпните механизми на Plate.

Seznam se s katalogem kování na ShaperHub

Pozri si katalóg kovania na ShaperHub

Открий каталога с шаблони на ShaperHub





hub.shapertools.com/hardware

Prohlédni si náš rozsáhlý katalog s vyzkoušenými návrhy kování od velkého množství specializovaných výrobců, připravených pro zapouštění s Origin a Plate.

Prezri si náš rozsiahly katalóg overených kovaní od mnohých špeciálnych výrobcov, ktoré sú vhodné na použitie s Origin a Plate.

Разгледай нашия обширен каталог от проверени хардуерни шаблони от множество специализирани производители, които са подгответи за употреба с Origin и Plate.

Další jazyky

Ďalšie jazyky

Други езици

shapertools.com/plate-guide



Náhradní díly pro Plate:

Náhradné diely na šablónu:

Резервни части за Plate:

shapertools.com/plate-replacement-parts

Návod a odstraňování chyb:

Pomoc a riešenie problémov:

За помощ и отстраняване на повреди:

support.shapertools.com

Informace o patentu:

Patentové informácie:

Информация за патенти:

shapertools.com/patents

© 2022 Shaper Tools, Inc.

SHAPER ORIGIN, SHAPERHUB, SHAPER v kombinaci s obrazovou ochrannou známkou a obrazová ochranná známka samotná (kroužek s trojúhelníkem) jsou ochranné známky společnosti Shaper Tools, Inc., zaregistrované v USA a/nebo dalších zemích. Všechna práva vyhrazena.

SHAPER ORIGIN, SHAPERHUB, SHAPER v kombinácii s obrazovou ochrannou známkou a samotná obrazová ochranná známka (kruh s logom trojuholníka) sú ochranné známky spoločnosti Shaper Tools, Inc., registrované v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Všetky práva sú vyhradené.

SHAPER ORIGIN, SHAPERHUB и SHAPER, заедно с логото, както и логото самостоятелно (кръг с триъгълник) са регистрирани търговски марки на Shaper Tools, Inc. в Съединените щати и/или други държави. Всички права запазени.

shapertools.com

Shaper Tools, Inc.
724 Brannan St.
Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ

Shaper Tools GmbH
Wertstrasse 20
73240 Венделиген ам Некар, Германия



S H Δ P E R



SPN: A005327